

► Kern-Sicherheitsregeln

00

Stockach Aluminium GmbH / AS Oxidwerke GmbH

►StockachAlu»

Warum Kern-Sicherheitsregeln?

Viele Unfälle entstehen aus dem Bestreben die Arbeit schnell zu erledigen. Dabei steht **die eigene Sicherheit** und die des Kollegen nicht immer **im Vordergrund**.

Das wollen wir verbessern und dafür sollen die folgenden **8 Kernregeln** sorgen, die sich aus der Analyse unserer Unfälle der letzten 3 Jahre und unseren täglichen Betriebsrundgängen ergeben haben.

Wir möchten, dass jeder Mitarbeiter nach Beendigung seiner Arbeit gesund und unverletzt nach Hause geht.

Dies ist unsere Priorität!

1. Ordnung und Sauberkeit

- Sauberkeit am Arbeitsplatz (Verursacherprinzip).
- Defekte Werkzeuge umgehend reparieren oder entsorgen.
- **Abfälle** ordnungsgemäß **entsorgen**.



1. Ordnung und Sauberkeit

- Am Ende der Schicht
Fahrwege frei und **sauber halten**.
- Restmaterial
umgehend rücksortieren.
- Materialboxen
immer vollständig entleeren.
- Gasflaschen
niemals im Heißbereich lagern.




2. Flüssigmetall

- **An allen Öfen:**
Vollständige PSA beim Überführen von Flüssigmetall ist Pflicht!
- Material muss immer trocken sein!
- **Herd-Ofen:**
Material für den Herdofen vor dem Schmelzbad auf der Abschmelzbrücke **vortrocknen**.



2. Flüssigmetall

- **Warmhalte-Ofen 5:**
Sägeabschnitte vor dem Einschmelzen mit Infrarot-Thermometer **auf 400 Grad überprüfen** und Temperaturwert dokumentieren.
- Getränkeflaschen und -dosen nur an den vorgesehenen Orten abstellen.
- Feuerzeuge sind im Schmelzwerk und Versand verboten.



3. Fahrzeugverkehr

- Immer **Rechts fahren!**
- In der Halle Schrittgeschwindigkeit
Im Außengelände **10 km/h**
in der Zeit **von 21.00 - 6.00 Uhr**
einhalten.
- Schäden an Fahrzeug, Gebäuden
und Technischeinrichtungen den
Schichtführern melden.



3. Fahrzeugverkehr

- **Fußgänger im Blick haben !**
- Fahrzeugzustand bei Schichtübergabe überprüfen, kleinere Mängel beseitigen, größere in der Werkstatt beheben.



4. Sicherheit von Fußgängern

- Blickkontakt zum Fahrzeugführer
- Nur mit Zeichengebung den Fahrweg kreuzen.
- Nie hinter einem Fahrzeug über den Fahrweg gehen.
- Nicht im Gefahrenbereich von herabfallenden Teilen aufhalten.
- Hallen nur durch vorgesehene Zugänge betreten oder verlassen.
- Nie in den Fahrweg der Fahrzeuge laufen.
- Im Außenbereich immer vorhandene Fußwege nutzen.

5. Handgeführte Werkzeuge

- Für jede Arbeit das **geeignete Werkzeug** nehmen!
- Vor Arbeitsbeginn Verletzungsgefahr der Anderen prüfen.
- Immer auf Werkzeug und Hände schauen.
- Vorgeschriebene **PSA** tragen!



6. Stolpern und Absturzgefahren

- Nur bereitgestellte Übergänge nutzen.
- Immer Blick auf den Weg!
- Beim Gehen **nicht telefonieren**.
- Absteigen von Fahrzeugen, Leitern, Tritten oder Podesten nur rückwärts!



7. Fremdfirmen

- **Immer erst** an Empfang, Verwaltung oder Wareneingang **anmelden**.
- Betreten des Werksgeländes nur mit vorheriger Unterweisung und nur mit Tragen der **PSA**.
- Fremdfirmenmitarbeiter bei Nicht-Beachtung auf Sicherheitsregeln hinweisen.



8. Meldekette bei Unfällen

- Jedes Unfallereignis unverzüglich dem Schichtführer/Abteilungsleiter melden.

Schichtführer/Abteilungsleiter

- **Notruf absetzen (0-112).**
- Unfallopfer von Ersthelfer versorgen und betreuen lassen.
- **Einweisung der Rettungskräfte!**

 **0-112**



8. Meldekette bei Unfällen

- Bei **Evakuierung**
Arbeitsbereich räumen.
- Anwesende Personen
am Sammelpunkt einfinden.
- **GF, WL, SiFa** informieren.



Eigene Sicherheit hat Priorität!



Ansprechpartner:

Frank Baur

Sicherheitsfachkraft (Sifa)

Tel. - 49 (0) 77 71 - 930 - 66 50

›StockachAlu››

QUALITÄT AUS EINEM GUSS

Stockach Aluminium GmbH

Nenzinger Str. 17

D - 78333 Stockach

Tel +49 (0) 77 71 - 93 06 0

Fax +49 (0) 77 71 - 93 06 66

info@stockachalu.com